

## Instructiuni de punere in opera a produselor Tondach

### Instructiuni de executie:

**Lucrari inainte de montarea sipcilor:** (1) Se controleaza daca sectiunile capriorilor, distantele dintre capriori si unghiul de inclinare a structurii acoperisului corespund conditiilor de asezare a tigelor. (2) Se controleaza respectarea scurgerilor, a planeitatii si aliniamentului capriorilor. (3) Abaterile admisibile de la planeitate se masoara cu dreptarul de 3 m si nu trebuie sa depaseasca 5 mm in lungul liniei de cea mai mare panta si 10 mm perpendicular fata de aceasta. (4) La alcatuirea acoperisului de mansarda a cladirii trebuie prevazuta o folie de difuzie la vapori. (5) Aceasta se fixeaza cu contrasipci de astereala, inainte de asezarea sipcilor. (6) In cazul acoperisului cu pod ventilat, folia de difuzie la vapori nu este necesara.

**Montarea sipcilor:** (1) Se determina pozitia sippii superioare de coama si se fixeaza. (2) Se determina pozitia sippii inferioare de streasina si se fixeaza. (3) Se marcheaza pozitiile celorlalte sippci conform specificatiilor tehnice aferente fiecarui model de tigla. (4) Se aseaza sippile. (5) Se verifica pozitia perpendiculara a sippilor pe capriori. (6) La strapungeri si la dolii se maresteste numarul de sippci pentru evitarea deformarii celorlalte elemente auxiliare.

**Realizarea invelitorii de acoperis:** (1) Inaintea montarii tigelor se marcheaza pe sippile superioare si inferioare pozitia de acoperire a 5 tigle (se determina latimea medie de acoperire a unei tigle). (2) Dupa marcare se poate incepe invelirea acoperisului. (3) La montajul acoperisului, pentru a obtine o nuanta omogena, se vor folosi concomitent tigle din paleti diferiti si pachete diferite. (4) Tigile se vor aseza incepand din partea dreapta a streasinii, cu ajutorul ciocurilor, acolo unde sunt prezente. (5) Montarea tigelor se face concomitent cu asezarea lor. (6) La panta mai mare de 45° in zone cu vant puternic, se va fixa fiecare a doua tigla folosind cuie de 2,4 /50. (7) Se vor fixa in mod obligatoriu tigile de margine, de creasta, de streasina si cele taiate.

**Cerinte de calitate:** Acoperisul trebuie sa fie realizat astfel incat toate elementele puse in opera sa asigure cerintele de calitate impuse unei invelitori. Capriorii neparalleli, sippile neperpendiculare pe capriori duc la deplasarea randurilor de tigla, creand tensiuni intre ele pana la spargerea lor.

**Fixarea tigelor:** 12° - 40° - fara fixare; 40°-50° - se fixeaza fiecare a 2-a sau a 3-a tigla; peste 50° - se fixeaza fiecare tigla

**Montarea coamelor:** La invelitorile de tigle se folosesc coame trase sau presate, specifice fiecarui model de tigla:

**1. Montarea coamelor la linia de inchidere orizontala a acoperisului:** Montarea coamelor orizontale se face dupa ce de-a lungul liniei orizontale de inchidere a acoperisului se va fixa sippca de prindere a coamei, cu ajutorul elementelor de fixare sippca; 1 element/0,7 ml coama. Se monteaza coamele dinspre directia vantului

**2. Montarea coamelor pe linia oblica de inchidere a acoperisului:** Montarea coamelor inclinate se face dupa ce in lungul pantei de coama se va fixa sippca de prindere a coamei, cu ajutorul elementelor de fixare sippca; 1 element/ 0,7 ml coama. Inchiderea rosturilor care apar se va face cu banda de ventilare coama, iar fixarea coamelor se va face cu elemente de fixare. Se monteaza coamele de la poala catre coama

### Ventilarea

In cazul acoperisurilor in alcatuirea carora se gaseste folia de difuzie, trebuie prevazut un spatiu de ventilare care asigura evaporarea pe cale naturala a cantitatii de condens care se precipita de pe suprafata inferioara a tiglei.

In cazul executarii unor mansarde sau acoperisuri cu panta mica este obligatorie folosirea foliei anticondens care preia umiditatea formata si o canalizeaza la nivelul streasinii.

Scopul ventilatiei este eliminarea vaporilor de apa care se precipita pe spatele tiglei, prevenindu-se astfel fomarea de tensiuni datorita diferentelor de temperatura.

Sectiunea de ventilare poate fi asigurata prin dispunerea tigelor de aerisire pe doua niveluri:

**Nivel I** – deasupra streasinei, astfel: in randul 4 de la streasina, pentru toate modelele de tigla; pentru tigile solzi, tigile de aerisire decupate se vor monta in randul 3 de la streasina, iar in randul 4 deasupra acestora, se vor monta tigile de aerisire.

**Nivel II** – sub coama astfel: in randul 3 de la coama, pentru toate modelele de tigla; pentru tigile solzi, pe al patrulea rand de la coama se monteaza tigile decupate, iar pe randul urmator, deasupra acestora, tigile de aerisire.

La streasina se monteaza elementele de ventilare cu pieptan sau fara pieptan, in functie de modelul tiglei.

Dimensiunile sectiunii de ventilare se pot modifica prin marirea sau micsorarea grosimii contrasipilor, nu mai putin de 2,5 cm. Montarea tiglelor de aerisire este obligatorie daca invelitoarea este prevazuta cu folie de difuzie. Daca lungimea capriorului este mai mare de 5m se vor monta tigle de aerisire si la jumatarea lui.

Fig.1 Secțiune zona streasinei






Fig.2 Secțiune zona coamei




Pentru realizarea corecta a ventilatiei de sub tigla se recomanda minim o bucată de tigla de aerisire la  $10 \text{ m}^2$  invelitoare. Suprafata minima de ventilare la streasina trebuie sa fie de  $200 \text{ cm}^2/\text{ml}$  de streasina.

**Sisteme de parazapezi:** La temperaturi sub  $0^\circ \text{C}$ , intre invelitoare si zapada cazuta pe aceasta, se formeaza un strat de gheata de  $10 - 20 \text{ mm}$  pe suprafata de contact cu invelitoarea. Cand temperaturile cresc, acest strat de zapada devine o pelicula de apa pe care zapada aluneca de pe invelitoare. Taietoarele de zapada nu pot opri cantitatatile mari de zapada. In aceste cazuri este recomandata folosirea sistemelor auxiliare de parazapezi ( grilaje parazapada). Se recomanda minimum de taietoare de zapada care se vor aseza in al doilea rand calculat de la streasina.


#### Dispunere tigle parazapada:




Intre  $25^\circ - 30^\circ$   
fiecare a 3-a tigla parazapada




Intre  $30^\circ - 45^\circ$   
fiecare a 2-a tigla parazapada




Peste  $45^\circ$   
fiecare in tabla de sah



Intre  $25^\circ - 30^\circ - 2$  buc/ml  
fiecare a 3-a tigla parazapada



Intre  $30^\circ - 45^\circ - 3$  buc/ml  
fiecare a 2-a tigla parazapada



Peste  $45^\circ - 6$  buc/ml  
fiecare in tabla de sah